

# 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）①

## I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	<input checked="" type="radio"/> 1. 本人 <input type="radio"/> 2. 夫 <input type="radio"/> 3. 妻 <input type="radio"/> 4. 父親 <input type="radio"/> 5. 母親 <input type="radio"/> 6. 祖父 <input type="radio"/> 7. 祖母 <input type="radio"/> 8. その他 (                      )
同居しているご家族の人数は？	1 人

## II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	1 0 5 3 0 2 1 5
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援1    要支援2    要介護1    要介護2 要介護3    要介護4    要介護5    区分変更申請中

## III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / 1 / 2 / 3 / 4									
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>										
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0	/	<input checked="" type="radio"/> 1	/	2	/	3	/	4
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0	/	1	/	2	/	3	/	4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0	/	<input checked="" type="radio"/> 1	/	2	/	3	/	4
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>玄関上がり框 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
上がり框昇降の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>廊下 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
歩行の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>階段 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
のぼる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
くだる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

浴室 手すり設置 ■有 □無										
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
トイレ 手すり設置 ■有 □無										
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝室 手すり設置 □有 ■無										
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
その他 手すり設置場所										
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

#### IV. 転倒について

転倒経験（一か月平均） ■有 □無		
転倒してしまった回数	設置前	2回
	設置後	無し

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	5回
	設置後	20回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
<p>●トイレ出入り口に縦手すりを取り付けることで、段差昇降時の身体負担を軽減。また扉の開閉や出入りを安定して行い、転倒を予防。さらに便器からの立ち座りの際に掴むことで、下肢の負担を軽減。</p> <p>●浴室入り口にオフセット型手すりを取り付け、扉の開閉や安全な段差昇降が行えた。また浴室壁にL型手すりを取り付けることで、浴槽跨ぎ動作時の身体負担を軽減、転倒を予防。さらにシャワー付近に縦手すりを取り付けることで、シャワーイスからの立ち座り動作、立位保持等を負担無く行えた。</p> <p>●100 mmのモルタル踏み台を構築し、200 mmの段差を2段に分け階段形状にした。また外壁には600 mmの縦手すりを取り付けることで、段差昇降時の身体負担を軽減。上記改修で閉じこもりを予防、日常生活動作を活性化させることで身体機能を維持・向上。</p>

調査日	2016年 8月 16日（火）		
営業所名	京都南 営業所	担当者名	荻久保 雅人
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年 4月 22日（金）		
住宅改修費用	121,500円 (手すり以外の内容：外部段差の解消)		
※手すりのみの費用	75,600円		

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）②

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人    2. 夫 <input checked="" type="radio"/> 3. 妻    4. 父親    5. 母親 6. 祖父    7. 祖母    8. その他 (                                  )
同居しているご家族の人数は？	2 人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10517716
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援 1    要支援 2    要介護 1    要介護 2 <input checked="" type="radio"/> 要介護 3    要介護 4    要介護 5    区分変更申請中

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

#### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / 1 / 2 / 3 / 4									
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>玄関上がり框 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
上がり框昇降の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>廊下 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>										
歩行の介助	設置前	0	/	1	/	<input checked="" type="radio"/> 2	/	3	/	4
	設置後	0	/	<input checked="" type="radio"/> 1	/	2	/	3	/	4
<b>階段 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
のぼる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
くだる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

浴室 手すり設置 ■有 □無				
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1 / ② / 3 / 4
	設置後	0	/	① / 2 / 3 / 4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1 / 2 / ③ / 4
	設置後	0	/	1 / ② / 3 / 4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1 / 2 / ③ / 4
	設置後	0	/	1 / ② / 3 / 4
トイレ 手すり設置 ■有 □無				
出入りの介助	設置前	0	/	1 / ② / 3 / 4
	設置後	0	/	① / 2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1 / ② / 3 / 4
	設置後	0	/	① / 2 / 3 / 4
寝室 手すり設置 □有 ■無				
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1 / 2 / 3 / 4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1 / 2 / 3 / 4
その他 手すり設置場所				
	設置前	0	/	1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1 / 2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1 / 2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1 / 2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1 / 2 / 3 / 4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） □有 ■無		
転倒してしまった回数	設置前	
	設置後	

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	2 回
	設置後	2 回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
廊下に設置した手すりを利用する事で転倒を防げている。

調査日	2016年		8月	9日（火）
営業所名	京都南営業所	担当者名	武村 航	
住改施工日（3ヵ月以上前）	2015年		12月	2日（水）
住宅改修費用			48,600 円	
	(手すり以外の内容:		)	
※手すりのみの費用			48,600 円	

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）③

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人 2. 夫 <b>③</b> 妻 4. 父親 5. 母親 6. 祖父 7. 祖母 8. その他 ( )
同居しているご家族の人数は？	2 人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10519653
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援1 要支援2 要介護1 <b>要介護2</b> 要介護3 要介護4 要介護5 区分変更申請中

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

#### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / 1 / 2 / 3 / 4				
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置</b> <input checked="checked" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0 / 1 / <b>②</b> / 3 / 4			
	設置後	0 / <b>①</b> / 2 / 3 / 4			
玄関ドア開閉の介助	設置前	0 / 1 / <b>②</b> / 3 / 4			
	設置後	0 / <b>①</b> / 2 / 3 / 4			
<b>玄関上がり框 手すり設置</b> <input checked="checked" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
上がり框昇降の介助	設置前	0 / <b>①</b> / 2 / 3 / 4			
	設置後	<b>①</b> / 1 / 2 / 3 / 4			
立ち座りの介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
<b>廊下 手すり設置</b> <input type="checkbox"/> 有 <input checked="checked" type="checkbox"/> 無					
歩行の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
<b>階段 手すり設置</b> <input type="checkbox"/> 有 <input checked="checked" type="checkbox"/> 無					
のぼる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
くだる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4			

浴室 手すり設置 ■有 □無						
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	② / 3 / 4
	設置後	0	/	①	/	2 / 3 / 4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	② / 3 / 4
	設置後	0	/	①	/	2 / 3 / 4
トイレ 手すり設置 ■有 □無						
出入りの介助	設置前	0	/	①	/	2 / 3 / 4
	設置後	①	/	1	/	2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0	/	①	/	2 / 3 / 4
	設置後	①	/	1	/	2 / 3 / 4
寝室 手すり設置 □有 ■無						
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
その他 手すり設置場所						
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） ■有 □無		
転倒してしまった回数	設置前	3回
	設置後	3回



V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	7 回
	設置後	12 回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など

調査日	2016年		8月	9日（火）
営業所名	京都南営業所	担当者名	松本 佳久	
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年		1月	14日（木）
住宅改修費用			191,484 円	
	(手すり以外の内容:		)	
※手すりのみの費用			191,484 円	

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）④

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	<input checked="" type="radio"/> 1. 本人 <input type="radio"/> 2. 夫 <input type="radio"/> 3. 妻 <input type="radio"/> 4. 父親 <input type="radio"/> 5. 母親 <input type="radio"/> 6. 祖父 <input type="radio"/> 7. 祖母 <input type="radio"/> 8. その他 (                      )
同居しているご家族の人数は？	0 人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	1 0 5 2 6 7 1 4
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援1    要支援2    要介護1    要介護2 要介護3 <input checked="" type="radio"/> 要介護4    要介護5    区分変更申請中

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

#### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / 1 / 2 / 3 / 4									
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>玄関上がり框 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
上がり框昇降の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>廊下 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>										
歩行の介助	設置前	0	/	<input checked="" type="radio"/> 1	/	2	/	3	/	4
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>階段 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
のぼる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
くだる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

浴室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
トイレ 手すり設置 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
その他 手すり設置場所										
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
転倒してしまった回数	設置前	1回
	設置後	無し

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	10回
	設置後	20回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
<p>●トイレ内に横手すりを設置することでトイレの出入り、扉の開閉時のバランス保持、転倒を予防。便器からの立ち座りの際にも身体負担を軽減。</p> <p>●居室から廊下へつながる部分の横手すりを設置することで、居室からトイレへの移動、玄関への移動の際の転倒を防止。室内動線の移動を安全に行い外出の機会増加に繋げ身体機能を維持する。積極的に一人で移動を行う事で生活の質の向上を図る。</p>

調査日	2016年	8月	28日（日）
営業所名	京都南 営業所	担当者名	村田 亮
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年	4月	4日（月）
住宅改修費用	25,920円 （手すり以外の内容：）		
※手すりのみの費用	25,920円		

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑤

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人    2. 夫    3. 妻    4. 父親    5. 母親 6. 祖父    7. 祖母    8. その他 (                      )
同居しているご家族の人数は？	2人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10506298
ご利用者の要介護度（○は1つ）	<input checked="" type="radio"/> 要支援1 <input type="radio"/> 要支援2 <input type="radio"/> 要介護1 <input type="radio"/> 要介護2 <input type="radio"/> 要介護3 <input type="radio"/> 要介護4 <input type="radio"/> 要介護5 <input type="radio"/> 区分変更申請中

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

#### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4					
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>						
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0 / 1 / <input checked="" type="radio"/> 2 / 3 / 4				
	設置後	0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4				
玄関ドア開閉の介助	設置前	0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4				
	設置後	0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4				
<b>玄関上がり框 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>						
上がり框昇降の介助	設置前	0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4				
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4				
立ち座りの介助	設置前	0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4				
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4				
<b>廊下 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>						
歩行の介助	設置前	0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4				
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4				
<b>階段 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>						
のぼる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4				
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4				
くだる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4				
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4				

浴室 手すり設置 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	①	/	2	/	3	/	4
	設置後	①	/	1	/	2	/	3	/	4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	①	/	2	/	3	/	4
	設置後	①	/	1	/	2	/	3	/	4
洗身と立ち座りの介助	設置前	①	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	①	/	1	/	2	/	3	/	4
トイレ 手すり設置 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
出入りの介助	設置前	0	/	①	/	2	/	3	/	4
	設置後	①	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	①	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	①	/	2	/	3	/	4
寝室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
その他 手すり設置場所										
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
転倒してしまった回数	設置前	1回
	設置後	0回

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	5回
	設置後	15回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
自力で出来ることが増え、妻の負担が減少。

調査日	2016年	8月	8日（月）
営業所名	滋賀営業所	担当者名	谷口 順一
住改施工日（3ヵ月以上前）	2015年	8月	25日（火）
住宅改修費用	130,680円 (手すり以外の内容: )		
※手すりのみの費用	130,680円		

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑥

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人 <b>2. 夫</b> 3. 妻    4. 父親    5. 母親 6. 祖父    7. 祖母    8. その他 (                      )
同居しているご家族の人数は？	2人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10529407
ご利用者の要介護度（○は1つ）	<input checked="" type="radio"/> 要支援1 <input type="radio"/> 要支援2 <input type="radio"/> 要介護1 <input type="radio"/> 要介護2 <input type="radio"/> 要介護3 <input type="radio"/> 要介護4 <input type="radio"/> 要介護5 <input type="radio"/> 区分変更申請中

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

ご利用者への介助の状況について	
以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)	
介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4
玄関まで（屋外） 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
家の門から玄関までの歩行介助	設置前    0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後    0 / 1 / 2 / 3 / 4
玄関ドア開閉の介助	設置前    0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後    0 / 1 / 2 / 3 / 4
玄関上がり框 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
上がり框昇降の介助	設置前    0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後    0 / 1 / 2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前    0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後    0 / 1 / 2 / 3 / 4
廊下 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
歩行の介助	設置前    0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後    0 / 1 / 2 / 3 / 4
階段 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
のぼる時の介助	設置前    0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後    0 / 1 / 2 / 3 / 4
くだる時の介助	設置前    0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後    0 / 1 / 2 / 3 / 4



浴室 手すり設置 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
トイレ 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
その他 手すり設置場所						
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
転倒してしまった回数	設置前	2回
	設置後	0回

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	10回
	設置後	10回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
<p>手すりが無い時は壁や柱を持っていたが、掴み損ねたり無理な姿勢をとることもあった。 現在はそれが無くなり、安心して入浴できるようになった。</p>

調査日	2016年	8月	8日（月）
営業所名	滋賀営業所	担当者名	谷口 順一
住改施工日（3ヵ月以上前）	2015年	2月	18日（木）
住宅改修費用	34,992円 (手すり以外の内容: )		
※手すりのみの費用	34,992円		

# 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑦

## I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人    2. 夫    3. 妻    4. 父親    5. 母親 6. 祖父    7. 祖母    8. その他 (息子嫁)
同居しているご家族の人数は？	2人

## II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10535464
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援1    要支援2    要介護1    要介護2 要介護3    要介護4    要介護5    区分変更申請中

## III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / ① / 2 / 3 / 4									
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>玄関上がり框 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>										
上がり框昇降の介助	設置前	0	/	1	/	②	/	3	/	4
	設置後	①	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	②	/	3	/	4
	設置後	①	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>廊下 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>										
歩行の介助	設置前	0	/	1	/	②	/	3	/	4
	設置後	①	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>階段 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>										
のぼる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
くだる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

浴室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
トイレ 手すり設置 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	② / 3 / 4
	設置後	①	/	1	/	2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	② / 3 / 4
	設置後	0	/	①	/	2 / 3 / 4
寝室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
その他 手すり設置場所						
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
転倒してしまった回数	設置前	回
	設置後	回

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	12回
	設置後	12回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
<p>手すり設置前は歩行が不安定で転倒のリスクが高かったが、手すり設置により介助なしで屋内移動が可能になった。</p>

調査日	2016年 8月 17日（水）		
営業所名	滋賀営業所	担当者名	谷口 順一
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年 4月 25日（月）		
住宅改修費用	82,944円 (手すり以外の内容： )		
※手すりのみの費用	82,944円		

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑧

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人 2. 夫 3. 妻 4. 父親 5. 母親 6. 祖父 7. 祖母 8. その他 ( )
同居しているご家族の人数は？	1人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10501683
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 区分変更申請中

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

#### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 ○ / 1 / 2 / 3 / 4									
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置 □有 ☑無</b>										
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>玄関上がり框 手すり設置 □有 ☑無</b>										
上がり框昇降の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>廊下 手すり設置 □有 ☑無</b>										
歩行の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>階段 手すり設置 □有 ☑無</b>										
のぼる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
くだる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

浴室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
トイレ 手すり設置 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
その他 手すり設置場所										
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

#### IV. 転倒について

転倒経験（一か月平均） <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
転倒してしまった回数	設置前	回
	設置後	回

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	30 回
	設置後	30 回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
手すりを設置したことで、不安に感じていたトイレ内動作が安心して行えるようになった。

調査日	2016 年 8 月 19 日（ 金 ）		
営業所名	滋賀営業所	担当者名	藤田 和也
住改施工日（3 ヶ月以上前）	2016 年 4 月 5 日（ 火 ）		
住宅改修費用	27,756 円		
	（手すり以外の内容： )		
※手すりのみの費用	27,756 円		



## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑨

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人 2. 夫 3. 妻 4. 父親 5. 母親 6. 祖父 7. 祖母 8. その他 ( )
同居しているご家族の人数は？	0人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10532742
ご利用者の要介護度（○は1つ）	<input checked="" type="radio"/> 要支援1    要支援2    要介護1    要介護2 <input type="radio"/> 要介護3    要介護4    要介護5    区分変更申請中

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

#### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 <input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4				
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>					
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4			
玄関ドア開閉の介助	設置前	<input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4			
<b>玄関上がり框 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>					
上がり框昇降の介助	設置前	0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4			
立ち座りの介助	設置前	<input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	<input checked="" type="radio"/> 0 / 1 / 2 / 3 / 4			
<b>廊下 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>					
歩行の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
<b>階段 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input checked="" type="checkbox"/>無</b>					
のぼる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
くだる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4			
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4			

浴室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
トイレ 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
その他 手すり設置場所						
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
転倒してしまった回数	設置前	回
	設置後	回

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	10回
	設置後	10回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
手すり設置前は外出が億劫であったが、手すり設置後は安全に外出できるようになった。

調査日	2016年 8月 21日（日）		
営業所名	滋賀営業所	担当者名	藤田 和也
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年 4月 29日（金）		
住宅改修費用	234,036円 （手すり以外の内容：階段段数増加工事、踏み台設置）		
※手すりのみの費用	55,000円		

# 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑩

## I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. <input checked="" type="radio"/> 本人 2. 夫 3. 妻 4. 父親 5. 母親 6. 祖父 7. 祖母 8. その他 ( )
同居しているご家族の人数は？	2 人

## II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10490336
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援1 <input checked="" type="radio"/> 要支援2    要介護1    要介護2 要介護3    要介護4    要介護5    区分変更申請中

## III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / <input checked="" type="radio"/> 1 / 2 / 3 / 4									
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置</b> <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>玄関上がり框 手すり設置</b> <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
上がり框昇降の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>廊下 手すり設置</b> <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
歩行の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>階段 手すり設置</b> <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
のぼる時の介助	設置前	0	/	<input checked="" type="radio"/> 1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	<input checked="" type="radio"/> 1	/	2	/	3	/	4
くだる時の介助	設置前	0	/	<input checked="" type="radio"/> 1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	<input checked="" type="radio"/> 1	/	2	/	3	/	4

浴室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
浴槽出入りの介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
トイレ 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
出入りの介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
寝室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
寝台での起き上がりの介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
その他 手すり設置場所		
	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
転倒してしまった回数	設置前	
	設置後	

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	1 回
	設置後	15 回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
<p>安心して入浴ができています。奥様の安心感に繋がっている。必ず手すりを持つことで、転倒リスク軽減できている。</p>

調査日	2016 年 8 月 10 日（水）		
営業所名	大津営業所	担当者名	長澤 翔太
住改施工日（3 ヶ月以上前）	2016 年 3 月 14 日（月）		
住宅改修費用	99,000 円		
	（手すり以外の内容： なし ）		
※手すりのみの費用	99,000 円		

# 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑪

<b>I. 聴取対象者について</b>	
住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人 2. 夫 3. 妻 4. 父親 5. 母親 6. 祖父 7. 祖母 8. その他 ( )
同居しているご家族の人数は？	0 人

<b>II. 住宅改修 手すりのご利用者について</b>	
社内管理番号（顧客コード）	10490286
ご利用者の要介護度（○は1つ）	<input checked="" type="radio"/> 要支援1    要支援2    要介護1    要介護2 <input type="radio"/> 要介護3    要介護4    要介護5    区分変更申請中

<b>III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況</b>		
<b>ご利用者への介助の状況について</b> 以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)		
介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / 1 / 2 / 3 / 4	
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    ■有    □無</b>		
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
<b>玄関上がり框 手すり設置    □有    ■無</b>		
上がり框昇降の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
<b>廊下 手すり設置    □有    ■無</b>		
歩行の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
<b>階段 手すり設置    □有    ■無</b>		
のぼる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
くだる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4

浴室 手すり設置 ■有 □無										
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
トイレ 手すり設置 □有 ■無										
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝室 手すり設置 □有 ■無										
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
その他 手すり設置場所										
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） ■有 □無		
転倒してしまった回数	設置前	大きな転倒は1回、転倒しかけたことは数回ある
	設置後	なし



V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	4 回
	設置後	4 回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など

調査日	2016年 8 月 25 日（木）		
営業所名	大津営業所	担当者名	川崎はるな
住改施工日（3ヵ月以上前）	2015 年 7 月 17 日（金）、2016 年 2 月 2 日（火）		
住宅改修費用	200,000 円 (手すり以外の内容: )		
※手すりのみの費用	200,000 円		

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑫

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人
同居しているご家族の人数は？	7人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10532575
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援2

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

#### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い		自立	/	見守り・観察	/	一部介助	/	大部分介助	/	全面介助
		0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置 無</b>										
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>玄関上がり框 手すり設置 有</b>										
上がり框昇降の介助	設置前		/		/	2	/		/	
	設置後	0	/		/		/		/	
立ち座りの介助	設置前		/		/	2	/		/	
	設置後	0	/		/		/		/	
<b>廊下 手すり設置 有</b>										
歩行の介助	設置前		/		/	2	/		/	
	設置後	0	/		/		/		/	
<b>階段 手すり設置 無</b>										
のぼる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
くだる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

浴室 手すり設置 有								
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前		/		/	2	/	/
	設置後	0	/		/		/	/
浴槽出入りの介助	設置前		/		/	2	/	/
	設置後	0	/		/		/	/
洗身と立ち座りの介助	設置前		/		/	2	/	/
	設置後		/	1	/		/	/
トイレ 手すり設置 有								
出入りの介助	設置前		/		/	2	/	/
	設置後	0	/		/		/	/
立ち座りの介助	設置前		/		/	2	/	/
	設置後	0	/		/		/	/
寝室 手すり設置 無								
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3 / 4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3 / 4
その他 手すり設置場所								
	設置前	0	/	1	/	2	/	3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3 / 4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） 無		
転倒してしまった回数	設置前	0
	設置後	0

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	1回
	設置後	2回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など

調査日	2016年 8月 26日（金）		
営業所名	大津営業所	担当者名	渡邊 篤史
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年	4月	22日（金）
住宅改修費用	76000円 （手すり以外の内容： 無し）		
※手すりのみの費用	76000円		

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑬

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 夫    3. 妻    4. 父親    5. 母親 6. 祖父    7. 祖母    8. その他 (    )
同居しているご家族の人数は？	2 人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10533832
ご利用者の要介護度（○は1つ）	<input checked="" type="checkbox"/> 要支援1    要支援2    要介護1    要介護2 <input type="checkbox"/> 要介護3 <input type="checkbox"/> 要介護4 <input type="checkbox"/> 要介護5    区分変更申請中

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

ご利用者への介助の状況について  
以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / 1 / 2 / 3 / 4									
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    <input checked="" type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>										
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0	/	1	/	<input checked="" type="checkbox"/> 2	/	3	/	4
	設置後	0	/	<input checked="" type="checkbox"/> 1	/	2	/	3	/	4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0	/	1	/	<input checked="" type="checkbox"/> 2	/	3	/	4
	設置後	0	/	<input checked="" type="checkbox"/> 1	/	2	/	3	/	4
<b>玄関上がり框 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>										
上がり框昇降の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>廊下 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>										
歩行の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
<b>階段 手すり設置    <input type="checkbox"/>有    <input type="checkbox"/>無</b>										
のぼる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
くだる時の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

浴室 手すり設置 □有 □無						
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
トイレ 手すり設置 □有 □無						
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝室 手すり設置 □有 □無						
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
その他 手すり設置場所						
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） ■有 □無		
転倒してしまった回数	設置前	1回
	設置後	0回

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	4 回
	設置後	8 回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など

調査日	2016年 8月 26日（金）		
営業所名	大津営業所	担当者名	榮福 悠介
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年 4月 15日（金）		
住宅改修費用	176,000 円 （手すり以外の内容： 段差の解消 ）		
※手すりのみの費用	77,868 円		

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑭

## I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？  
(○は1つ)1. 本人 2. 夫 3. 妻 4. 父親 5. 母親  
6. 祖父 7. 祖母 8. その他 ( )

同居しているご家族の人数は？

2人

## II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）

10528622

ご利用者の要介護度（○は1つ）

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2  
要介護3 要介護4 要介護5 区分変更申請中

## III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い

自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助  
0 / 1 / 2 / 3 / 4

玄関まで（屋外） 手すり設置 ■有 □無

家の門から玄関までの歩行介助

設置前 0 / 1 / 2 / 3 / 4

設置後 0 / 1 / 2 / 3 / 4

玄関ドア開閉の介助

設置前 0 / 1 / 2 / 3 / 4

設置後 0 / 1 / 2 / 3 / 4

玄関上がり框 手すり設置 □有 ■無

上がり框昇降の介助

設置前 0 / 1 / 2 / 3 / 4

設置後 0 / 1 / 2 / 3 / 4

立ち座りの介助

設置前 0 / 1 / 2 / 3 / 4

設置後 0 / 1 / 2 / 3 / 4

廊下 手すり設置 □有 ■無

歩行の介助

設置前 0 / 1 / 2 / 3 / 4

設置後 0 / 1 / 2 / 3 / 4

階段 手すり設置 □有 ■無

のぼる時の介助

設置前 0 / 1 / 2 / 3 / 4

設置後 0 / 1 / 2 / 3 / 4

くだる時の介助

設置前 0 / 1 / 2 / 3 / 4

設置後 0 / 1 / 2 / 3 / 4



浴室 手すり設置 □有 ■無										
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
トイレ 手すり設置 □有 ■無										
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝室 手すり設置 □有 ■無										
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
その他 手すり設置場所										
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） ■有 □無		
転倒してしまった回数	設置前	3回
	設置後	無し

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	20回
	設置後	20回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など
転倒のリスクが軽減、安心して外出できると本人よりご意見いただく。

調査日	2016年 8月 19日（ 金 ）		
営業所名	大津 営業所	担当者名	中村公輔
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年 2月 8日（ 月 ）		
住宅改修費用	70,000円 (手すり以外の内容: )		
※手すりのみの費用	70,000円		

# 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑮

## I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人 2. 夫 3. 妻 4. 父親 5. 母親 6. 祖父 7. 祖母 8. その他 ( )
同居しているご家族の人数は？	1人

## II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	10526476
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 区分変更申請中

## III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助					
	○	1	2	3	4	
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    □有    ■無</b>						
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0	1	2	3	4
	設置後	0	1	2	3	4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0	1	2	3	4
	設置後	0	1	2	3	4
<b>玄関上がり框 手すり設置    □有    ■無</b>						
上がり框昇降の介助	設置前	0	1	2	3	4
	設置後	0	1	2	3	4
立ち座りの介助	設置前	0	1	2	3	4
	設置後	0	1	2	3	4
<b>廊下 手すり設置    □有    ■無</b>						
歩行の介助	設置前	0	1	2	3	4
	設置後	0	1	2	3	4
<b>階段 手すり設置    □有    ■無</b>						
のぼる時の介助	設置前	0	1	2	3	4
	設置後	0	1	2	3	4
くだる時の介助	設置前	0	1	2	3	4
	設置後	0	1	2	3	4

浴室 手すり設置 ■有 □無										
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
トイレ 手すり設置 □有 ■無										
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝室 手すり設置 □有 ■無										
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
その他 手すり設置場所										
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置前	0	/	1	/	2	/	3	/	4
	設置後	0	/	1	/	2	/	3	/	4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） ■有 □無		
転倒してしまった回数	設置前	2回
	設置後	無し

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	20回
	設置後	20回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など

調査日	2016年 8月 26日（ 金 ）		
営業所名	大津 営業所	担当者名	古川哲郎
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年 2月 18日（ 木 ）		
住宅改修費用	12,625 円 (手すり以外の内容: )		
※手すりのみの費用	12,625 円		

## 住宅改修 手すりの効果検証に関する調査票（ヒアリング）⑯

### I. 聴取対象者について

住宅改修 手すり ご利用者との関係は？ (○は1つ)	1. 本人    2. 夫    3. 妻    4. 父親    5. 母親 6. 祖父    7. 祖母    8. その他 (    )
同居しているご家族の人数は？	1人

### II. 住宅改修 手すりのご利用者について

社内管理番号（顧客コード）	1 0 2 9 4 2 8 2
ご利用者の要介護度（○は1つ）	要支援1    要支援2    要介護1    5. 要介護2 要介護3    要介護4    要介護5    区分変更申請中

### III. 住宅改修 手すり設置場所と介助状況

#### ご利用者への介助の状況について

以下の各項目について、あてはまる介助の段階を選んで下さい。(○はそれぞれに1つ)

介助の度合い	自立 / 見守り・観察 / 一部介助 / 大部分介助 / 全面介助 0 / 1 / 2 / 3 / 4	
<b>玄関まで（屋外） 手すり設置    □有    ■無</b>		
家の門から玄関までの歩行介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
玄関ドア開閉の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
<b>玄関上がり框 手すり設置    □有    ■無</b>		
上がり框昇降の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
<b>廊下 手すり設置    ■有    □無</b>		
歩行の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
<b>階段 手すり設置    □有    ■無</b>		
のぼる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4
くだる時の介助	設置前	0 / 1 / 2 / 3 / 4
	設置後	0 / 1 / 2 / 3 / 4

浴室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
浴室出入り（ドア開閉）の介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
浴槽出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
洗身と立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
トイレ 手すり設置 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						
出入りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
立ち座りの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝室 手すり設置 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
寝台での起き上がりの介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
寝台からの立ち上がり介助	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
その他 手すり設置場所						
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置前	0	/	1	/	2 / 3 / 4
	設置後	0	/	1	/	2 / 3 / 4

※0 自立 ⇒ 手伝い・準備・観察・見守りが不要なレベル

1 見守り・観察 ⇒ 準備や誘導・励ましレベル

2 一部介助 ⇒ 動作の大部分は福祉用具利用等により部分的な手伝いにて行なえるレベル

3 大部分介助 ⇒ 福祉用具の操作を含め大部分の動作に手伝いを必要とするレベル

4 全面介助 ⇒ 全介助・全面依存レベル

IV. 転倒について		
転倒経験（一か月平均） <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
転倒してしまった回数	設置前	3回
	設置後	1回

V. 外出について		
一か月あたり外出頻度（平均回数）		
頻度（回数）	設置前	10回
	設置後	10回

VI. その他備考（コメント） ※手すり設置によつての改善点など

調査日	2016年 8月 24日（ 水 ）		
営業所名	大津 営業所	担当者名	式町 征高
住改施工日（3ヵ月以上前）	2016年 3月 10日（ 木 ）		
住宅改修費用	39,800 円 (手すり以外の内容: )		
※手すりのみの費用	39,800 円		